



sirmione **SERVIZI**

ATTO DEL PRESIDENTE

AREA IGIENE URBANA

DETERMINAZIONE N. 079

DEL 28 marzo 2017

CIG N. Z401E099B9

OGGETTO: Affidamento diretto (D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50 art. 36) per il servizio di riparazione del compattatore mod.CMS100 matr. 09.103

IL PRESIDENTE

VISTO l'incarico conferito al sottoscritto dal Consiglio di Amministrazione di Sirmione Servizi srl in data 10 giugno 2015 e successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2016.

VISTO il D.lgs n. 50/2016 del 18/04/2016 "Nuovo Codice degli Appalti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" in vigore dal 19/04/2016, recante le disposizioni di legge per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

CONSIDERATO che Sirmione Servizi svolge, fra le varie attività, il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti presenti sul territorio del Comune di Sirmione o conferiti presso l'isola ecologica sita in Via Garbella e che, per lo svolgimento di tale attività, si avvale di cassoni e presse che permettono, oltre alla differenziazione, una riduzione importante del volume dei rifiuti.

PRESO ATTO che fra le presse di proprietà, è presente il compattatore scarrabile posto all'Isola Ecologica marca Scalvenzi mod.CMS100 Matricola 09.103 necessario per la raccolta e la compattazione del rifiuto differenziato carta e cartone.

CONSIDERATO che durante l'utilizzo della pressa all'Isola Ecologica, si è verificato un blocco nella spinta della pala di compressione con successiva fuoriuscita di una notevole quantità di olio, che ha impedito così di utilizzare il compattatore in oggetto.

VERIFICATO che la particolare urgenza della riparazione ha obbligato il Responsabile del Procedimento a individuare un possibile fornitore con i necessari requisiti disponibile nel più breve tempo possibile.

PRESO ATTO che la Ditta Scalvenzi società cooperativa con sede in via strada Francescana Il tronco n.95 a Pontevico (BS) ha già effettuato manutenzioni sulle nostre attrezzature di compattazione rifiuti e che la stessa che ha costruito il compattatore scarrabile danneggiato.

CONSIDERATO che la Ditta Scalvenzi società cooperativa con sede in via strada Francescana Il tronco n.95 a Pontevico (BS) si è resa disponibile ad eseguire una verifica e sistemare con urgenza le problematiche sopra descritte, presentando un idoneo preventivo di spesa dal quale si evince un costo totale di € 3.800,00 + I.v.a. che comprende le seguenti lavorazioni:

- Sistemazione pala di compressione;
- Sistemazione porta e sostituzione guarnizione;
- Sistemazione fianco destro compattatore;
- Controllo idraulico ed elettrico;
- Revisione dei cilindri della pala;
- Sostituzione olio e filtro.

RITENUTO di avvalersi del disposto di cui all'art.36, comma 2, lettera a) dello stesso che consente il ricorso ad un solo operatore economico in caso di fornitura di beni o servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 oltre Iva.

RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura al mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e trasparenza, enunciati dall'art.30 del D.Lgs 50/2016.


PRESO ATTO che la presente determina è redatta nel rispetto della normativa sulla Privacy (d.lgs. 30/36/2003 n.196) e sarà pubblicata sul sito internet di Sirmione Servizi, nella sezione "Società trasparente".

DETERMINA

1. Di procedere all'affidamento diretto per il servizio di riparazione del compattatore mod.TCN 2500/L matr. 11.029 alla Ditta Scalvenzi società cooperativa con sede in via strada Francescana Il tronco n.95 a Pontevico (BS) ;
2. Di dare atto che il valore dell'intera fornitura è pari a € 3.800,00 + I.v.a. e che i termini di contratto sono i seguenti:
 - a) pagamento bonifico bancario 90 gg dffm.
3. Di individuare il Sig. Sebastiano Monese quale Responsabile del Procedimento, al quale competeranno le operazioni, le verifiche e gli accertamenti affinché la presente determinazione abbia efficacia.


**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

Geom. Sebastiano Monese



**IL RESPONSABILE PRODUZIONE
SERVIZI**

P.i. Lorenzo Rossi



IL PRESIDENTE

Dr. Giuseppe Marcotriggiano

